

# PATCHES BÜGELANLEITUNG.

## MATERIAL

100% Polyester

## PFLEGE



60°C waschbar



Keine Chlorbleiche



Mäßig heiß bügeln



Keine chemische Reinigung



Mäßig heiß trocknen



## BÜGELBESCHICHTUNG

Wunschstelle vorbügeln, den Aufnäher auflegen, zum Schutz mit einem Tuch abdecken und per Bügeleisen oder Heißpresse bei 200°C ca. 20-30 Sekunden aufpressen.

**Anmerkung:** Wichtig ist, dass der Kleber ausreichend schmilzt und in die Textilien eindringt. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Temperatur erhöht werden und ggf. muss von der Innenseite nochmal nachgepresst werden.

Waschtemperatur verringert sich auf 40°C. Nach Möglichkeit nicht mehr in den Trockner geben.



Nonvision Werbeproduktion GmbH & Co. KG  
Zurmaiener Str. 9 – 11, 54292 Trier  
[www.Nonvision.de](http://www.Nonvision.de)



Folgt uns in den sozialen Medien



[nonvision\\_merchandise](https://www.instagram.com/nonvision_merchandise)



[Nonvision Werbeproduktion](https://www.facebook.com/NonvisionWerbeproduktion)



[CONTACT@NONVISION.DE](mailto:CONTACT@NONVISION.DE)



+49 (0) 651 912 965 90